



Evolutions

 ADVANCE
DESIGN
2020.2.1

Améliorations et corrections

Le Hotfix 1 relatif à **Advance Design 2020.2** comprend les corrections suivantes :

Correction 1

- Correction du problème de sauvegarde des paramètres pour les sections composées. [#19854 (Defect #17650)]

Correction 2

- Correction du problème lié à l'application d'efforts sismiques non calibrées à la structure lors de l'utilisation du code canadien NBC. [#1975, #19752 (Defect #17535)].

Ce patch est appliqué uniquement à la mise à jour Advance Design 2020.2.