



Was ist neu

 ADVANCE  
**DESIGN**  
2020.2.1

## **Verbesserungen und Korrekturen**

Das Hotfix 1 zu **Advance Design 2020.2** enthält folgende Korrekturen:

### **Fix 1**

- Korrektur des Problems, dass Querschnittsparameter für zusammengesetzte Querschnitte nicht gespeichert wurden. [#19854 (Support #17650)]

### **Fix 2**

- Korrektur des Problems mit der Anwendung nicht kalibrierter seismischer Kräfte auf die Struktur bei Verwendung des kanadischen NBC-Codes. [#1975, #19752 (Support #17535)].

Dieser Patch ist nur für das Advance Design 2020.2 Update.