


Co je nového



Vylepšení a opravy

Oprava **Hotfix 2** pro **Advance Design 2022.2** obsahuje následující opravy:

Export dat do modulu RC Footing (ŽB Patka)

- **Oprava:** Oprava problému, který nastal při přenosu geometrických dat z Advance Design do modulu RC Footing (ŽB Patka), kdy byl obdélníkový průřez sloupu vždy otočen ve stejném směru, což mohlo mít za následek nesprávně natočení sloupů na výkresech. [AD #128491; Support #128377]