


Noutăți



Îmbunătățiri și corecții

Hotfix 2 la Advance Design 2022.2 include următoarele corecții:

Export de date în modulul RC Footing

- **Fix:** Corectarea unei problemei care apărea în timpul exportului de date geometrice din Advance Design în modulul RC Footing. Mai exact, secțiunea unui stâlp dreptunghiular era întotdeauna în aceeași poziție indiferent de rotirea definită, având ca rezultat stâlpi poziționați greșit pe planșe. [AD #128491; Support #128377]